

拉萨市文创园区管委会
中央环境保护督察反馈意见
(022号) 整改任务完成情况公示表

反馈问题 (整改任务)	自治区大部分产业园区(聚集区)污水处理设施运行不正常
责任单位	西藏文化旅游创意园区管委会
责任人	洛桑尼玛
联系电话	0891-6287638
整改目标	园区加快前期调研和筹备工作,积极协调财政、发改、住建等部门,加快污水处理设施建设,完善雨污分流体系。污水处理设施建设完成后,加大对污水排放的监管,严厉打击设施不正常运行,偷排等现象。
整改措施	1. 加大基础设施建设投入,完成园区污水处理设施的建设,并与南环路污水主管网连接,实现污水排放畅通,园区完善雨污分流体系建设。 2. 建立日常监督管理体制,加强日常巡查,积极与上级部门对接,打击污水偷排、乱排行为。
整改主要工作及成效	污水排放设施已完成建设并投入使用。日常监督管理工作在持续进行中。

